


## Transformateur monophasé


### 1) Introduction sur le transformateur

Utilisation des transformateurs




Utiliser en sortie de centrale, le transformateur élève la tension pour transporter sur de grande distance la puissance en minimisant les pertes dans les lignes (220kV à 700kV), puis des transformateurs abaissent la tension pour les utilisateurs industriels ou particuliers( en France 27 millions).

Le transformateur transforme les grandeurs  $V_1$  et  $I_1$  sous une fréquence fixe en d'autres grandeurs  $V_2$  et  $I_2$  soit à la baisse, soit à la hausse mais avec la même fréquence.



### 2) Constitution

Un transformateur monophasé est un circuit magnétique fermé qui supporte 2 enroulements distincts (sans liaison électrique entre les deux enroulements).



On alimente en alternatif le primaire par une tension sinusoïdal  $V_1$ , un flux forcé s'établit dans le circuit magnétique, le secondaire est alors soumis à une variation de flux donc d'après la loi de Lenz sera le siège d'une FEM induit.

$$V_1 \rightarrow \phi \rightarrow V_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

En connectant une charge au secondaire du transformateur, un courant  $I_2$  circule dans les enroulements, le transformateur fonctionne alors en charge.

Le circuit magnétique du transformateur est constitué de tôles empilées en acier au silicium isolées entre elles. Cella afin de diminuer les pertes joules par les courants de Foucault et les pertes par hystérésis.

**3) Loi de Faraday :**

Dans le bobinage du transformateur si l'on néglige  $r$  et  $l_f$  on a aux bornes du transformateur l'expression suivante :

$$-e = N \frac{d\phi}{dt} = V_1$$

Comme le flux est sinusoïdal car l'enroulement est alimenté en alternatif alors  $\phi = \phi_{max} \sin \omega t$


En valeur maximum  $V_{1_{max}} = N_1 \cdot \omega \cdot \phi_{max}$  comme  $V_{1_{max}} = V_{1_{eff}} \cdot \sqrt{2}$  et  $\omega = 2\pi f$  alors la valeur de la tension efficace qui entre dans le transformateur sera :

$$V_{1_{eff}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} n_1 \cdot f \cdot \phi_{max} \text{ soit } V_{1_{eff}} = 4,44 \cdot N_1 \cdot f \cdot \phi_{max}$$

Exemple : calcul de  $B_{max}$  créée par une bobine de  $N_1=1000$  spires sous une tension  $V_{1_{eff}}=230V$  et  $f=50Hz$ , canalisé dans un circuit magnétique de section  $9cm^2$  non saturé.

$$V_{1_{eff}} = 4,44 \cdot N_1 \cdot f \cdot B_{max} \cdot S \qquad \rightarrow B_{max} = \frac{V_{1_{eff}}}{4,44 \cdot 1000 \cdot 50 \cdot 0,0009} = 1,15T$$

**4) Convention de signe**



L'étoile représente le couplage magnétique du circuit, c'est-à-dire le sens des flux créée par les enroulements.

Par convention, le primaire sera pris comme un récepteur et le secondaire comme un générateur.

Par convention, on comptera  $>$  les courants qui entrent par l'étoile (et inversement), et  $>$  les tensions qui pointent l'étoile.

5) **Transformateur parfait ( sans fuite magnétique  $lf_1 = 0$  et même flux dans tout le circuit magnétique).**

Hypothèses :

- les résistances de bobinages  $r_1$  et  $r_2$  sont nuls
- circuit magnétique parfait : perméabilité du fer infini soit  $\mathfrak{R} = \frac{l}{S \cdot \mu} = 0$
- Hypothèse Hopkinson :  $\sum NI = \mathfrak{R}\phi = 0$

Equations

$$e_1 = N \frac{d\phi}{dt} = V_1$$

$$e_2 = N \frac{d\phi}{dt} = V_2$$

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = \mathfrak{R} \cdot \phi = 0$$

En utilisant les inductances mutuelles pour un transformateur parfait, on trouve le rapport de transformateur suivant :

$$V_1 = L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \frac{dI_2}{dt} = \frac{V_1}{M} - \frac{L_1}{M} \frac{dI_1}{dt}$$

$$V_2 = L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt}$$

alors

$$V_2 = L_2 \left( \frac{V_1}{M} - \frac{L_1}{M} \frac{dI_1}{dt} \right) + M \frac{dI_1}{dt} = \frac{L_2 V_1}{M} + \left( M - \frac{L_2 L_1}{M} \right) \frac{dI_1}{dt} \text{ avec } M^2 = L_1 L_2$$

Donc cela  $V_2 = \frac{L_2}{M} V_1 \rightarrow V_2 = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} V_1$  si l'on remplace

par  $L_1 = \frac{N_1^2}{\mathfrak{R}}$  et  $\frac{N_2^2}{\mathfrak{R}} = L_2$  on obtient  $V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1$

6) **Rapport de transformateur**

Le rapport de transformateur  $m$  est donné par la relation entre les tensions induites du primaire et du secondaire.

$$m = \frac{e_2}{e_1} \text{ si le transformateur parfait } m = \frac{V_2}{V_1} \text{ mais aussi } m = \frac{N_2 \cdot \omega \cdot \phi}{N_1 \cdot \omega \cdot \phi} = \frac{N_2}{N_1}$$

On peut trouver aussi un rapport de transformation à partir de la loi d'Hopkinson

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = 0 \rightarrow \rightarrow \rightarrow N_1 I_1 = N_2 I_2 \rightarrow \rightarrow \rightarrow \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2} = m$$

D'où pour un transformateur parfait le rapport de transformation :


$$m = \frac{e_2}{e_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

Interprétation du rapport  $m$  :

- $m > 1$  donc  $N_2 > N_1$  le transformateur est élévateur
- $m < 1$  donc  $N_2 < N_1$  le transformateur est abaisseur
- $m = 1$  donc  $N_2 = N_1$  transformateur d'isolement.

7) Transformateur réel

Notion d'inductance de fuite



Flux embrassé par les différentes sections  $S_1$ ,  $S_2$  et  $S_3$  :

- $S_3$  embrasse un flux  $\phi$
- $S_1$  embrasse un flux  $\phi_1 = \phi + \phi_{f1}$
- $S_2$  embrasse un flux  $\phi_2 = \phi + \phi_{f2}$


Au primaire on peut écrire  $N_1 \cdot \phi_1 = N_1 \cdot \phi + N_1 \cdot \phi_{f1} \Rightarrow \phi_{t1} = \phi + \phi_{f1}$

Donc  $\phi_{f1} = l_1 \cdot I_1$  avec  $l_1$  inductance de fuite que l'on retrouvera dans le schéma équivalent.

Et  $\phi_{f2} = l_2 \cdot I_2$  avec  $l_2$  inductance de fuite que l'on retrouvera dans le schéma équivalent.

Equations :

Les résistances  $r_1$  et  $r_2$  ne sont plus négligeables et  $\mathfrak{R} \neq 0$ . On tient compte des pertes dues au courant de Foucault et cycle d'hystérésis.



$$V1 = r1.I1 + l1 \frac{dI1}{dt} + e1 \quad \text{et} \quad V2 = -r2.I2 - l2 \frac{dI2}{dt} + e2$$

Donc en valeur complexe :

$$\underline{V1} = r1.\underline{I1} + j\omega l1 \underline{I1} + \underline{e1} \quad \text{et} \quad \underline{e2} = r2.\underline{I2} + j\omega l2 \underline{I2} + \underline{V2}$$

Donc le théorème d'ampère :  $\overline{N1.I1} + \overline{N2.I2} = \overline{\mathfrak{R}.\varphi}$

Pour le fonctionnement à vide  $\overline{N1.I10} = \overline{\mathfrak{R}.\varphi0}$


Pour le fonctionnement en charge :  $N1.I1 - N2.I2 = \mathfrak{R} \varphi$

En supposant que les fuites sont faibles et que les résistances de bobinage soient faible on peut donc écrire que le flux en charge est environ égale au flux à vide  $\varphi0 = \varphi$

Alors cela nous donne la loi d'Hopkinson :  $N1.I1 - N2.I2 = N1.I10$

$I10$  étant le courant magnétisant, celui qui crée le flux à vide et en charge.

### 8) Schéma équivalent.




- $R1$  et  $R2$  résistances des enroulements du transformateur
- $l1$  et  $l2$  sont les inductances de fuites des enroulements
- $Rf$  matérialise les pertes fer (courant de Foucault et Hystérésis)
- $m$  rapport de transformation idéal  $m = \frac{N2}{N1}$
- $V1$  tension d'entrée
- $V2$  tension de sortie
- $I10$  courant à vide ou magnétisant :  $I10 = I1 - I1'$
- $I2$  courant de sortie
- $X\mu$  impédance magnétisante

### 9) Modèle simplifié

Hypothèses :

- Chute de tension à vide dans  $r1$  et  $l1$  négligeable
- À vide  $I2=0$   $N1.I1' = N2.I2 = 0 \Rightarrow I1' = 0$  donc  $V1_{eff} = 4,44.N1.f.\phi_{max}$



### 10) Schéma équivalent ramené au secondaire.

Pour simplifier les calculs dans des applications de distributions, on utilise souvent le schéma équivalent suivant qui ramène les pertes joules et les fuites au secondaires.

On utilisera pour cela l'hypothèse d'Hopkinson  $\mathfrak{R} = 0$  car on suppose parfait le transformateur parcouru par  $I1'$  et  $I2$ .

On cherche donc à identifier les valeurs de  $R_s$  et  $X_s = l_s w$ .

$$e1 = -r1 \cdot I1' - l1 \frac{dI1'}{dt} + V1 \text{ en } * \text{ par } m$$

$$m \cdot e1 = m \left( -r1 \cdot I1' - l1 \frac{dI1'}{dt} + V1 \right) = e2$$

$$V20 = r2 \cdot I2 + l2 \frac{dI2}{dt} + V2 = e2$$

$$m \left( -r1 \cdot I1' - l1 \frac{dI1'}{dt} + V1 \right) = r2 \cdot I2 + l2 \frac{dI2}{dt} + V2$$

$$\left( -m \cdot r1 \cdot I1' - m \cdot l1 \frac{dI1'}{dt} + m \cdot V1 \right) = r2 \cdot I2 + l2 \frac{dI2}{dt} + V2$$

Si l'on pose que  $V20 = V1 \cdot m$  lors de l'essai à vide et  $I1' = m \cdot I2$

$$V20 - m \cdot r1 \cdot m \cdot I2 - j l1 \cdot m \cdot \omega \cdot m \cdot I2 = V2 + r2 \cdot I2 + j l2 \cdot \omega \cdot I2$$

Après simplification on trouve l'équation suivante :

$$V2 = V20 - (m^2 r1 + r2) I2 - j(m^2 l1 + l2) \omega I2$$


$$V2 = V20 - R_s I2 - j X_s I2$$

Avec les éléments suivants :

$$R_s = m^2 r1 + r2$$

$$l_s = m^2 l1 + l2$$


Le schéma équivalent ramené au secondaire est le suivant :



**11) Diagramme de Kapp du transformateur.**

Le diagramme de Kapp traduit en diagramme de Fresnel l'équation trouvée précédemment et permet ainsi de trouver la valeur de V2.


Pour ce diagramme on prendra comme origine des phases le courant I2.



Il faut donc procéder à des essais pour déterminer les éléments du schéma équivalent.


**12) Essai à vide**

Il n'y a pas de charge au secondaire du transformateur donc  $I_2=0$  ce qui impose que  $I_1'=0$



On place les appareils de mesure pour mesurer :

P10, Q10, V20 et I10



A vide, la majorité des pertes sont représentées par les pertes fer (Foucault et hystérésis).


Les pertes par courant de Foucault sont fonctions de la nature et la forme des tôles employées et les pertes par hystérésis sont fonction de la forme du cycle d'hystérésis donc de la qualité d'aimantation des tôles.

$$P_{fer} \left( \begin{array}{l} P_{foucault} = K_f \cdot e^2 \cdot \omega^2 \cdot B_{max}^2 \\ P_{hystérésis} = \omega \cdot K_h \cdot B_{max}^2 \end{array} \right)$$

$K_f$  qualité de la conductibilité des tôles ,  $e$  l'épaisseur et  $K_h$  coef de la nature des matériaux.

Détermination du rapport de transformation :  $m = \frac{V20}{V1}$

Avec le wattmètre on détermine  $P10 = V1 \cdot I10 \cdot \cos \varphi10 \approx P_{fer}$



$$Q10 = \frac{V1^2}{X\mu} \Rightarrow X\mu = \frac{V1^2}{Q10}$$

$$P10 = \frac{V1^2}{Rf} \Rightarrow Rf = \frac{V1^2}{P10}$$


Les valeurs de  $Rf$  et  $X\mu$  ne changent pas en charge car les pertes  $P_{fer}$  sont fonction de la fréquence et de  $B$ , mais comme entre le fonctionnement à vide et en charge, le champ d'induction ne varie presque pas on peut donc dire  $V1=V10$ .

**13) Essai en court-circuit :**

Le secondaire du transformateur est court-circuité, mais le primaire est alimenté par une tension variable et très réduite. Un auto transformateur assure cette opération afin de ne pas dépassé le courant nominale  $I_{2n} = I_{2cc}$

Comme l'alimentation du primaire  $V_{1cc}$  est très réduite, la valeur du champ  $B_{max}$  est très diminué cela à pour incidence de négliger les pertes fer.

Schéma de montage



Bilan de puissance :

$$P_{1cc} = P_{fer} + P_{2cc} \text{ Comme } P_{fer} = \frac{V_{1cc}^2}{R_f} \approx 0 \text{ car } V_{1cc} \text{ très faible.}$$

$$P_{1cc} = P_{2cc} = R_s \cdot I_{2cc}^2 \text{ Donc } R_s = \frac{P_{1cc}}{I_{2cc}^2}$$


De plus au secondaire on peut écrire :  $m \cdot V_{1cc} = Z_s \cdot I_{2cc}$  avec

$$Z_s = \sqrt{R_s^2 + X_s^2}$$

$$\text{D'où } Z_s = \frac{m \cdot V_{1cc}}{I_{2cc}}$$

**14) Essai en charge.**

Le transformateur est alimenté sous une tension nominale, on le fait débiter sur des charges variables pour relever les caractéristiques de la chute de tension et du rendement en fonction de  $I_2$ .




La chute de tension sera la suivante :

$$\Delta V_2 = V_{20} - V_2$$

En utilisant le diagramme de Kapp on peut pas approximation déterminer cette

$$\text{chute de tension : } \vec{V}_{20} = \vec{V}_2 + \vec{R_s I_2} + j \vec{X_s I_2}$$



Par approximation on peut écrire :  $\Delta V_2 = R_s.I_2.\cos \varphi_2 + X_s.I_2.\sin \varphi_2$


En prenant les valeurs de  $P_2$  et  $Q_2$  au secondaire, il est possible aussi d'évaluer la chute de tension  $\Delta V_2$

$$P_2 = V_2.I_2.\cos \varphi_2 \qquad I_2.\cos \varphi_2 = \frac{P_2}{V_2}$$

$$Q_2 = V_2.I_2.\sin \varphi_2 \qquad I_2.\sin \varphi_2 = \frac{Q_2}{V_2}$$

$$\Delta V_2 = R_s.\frac{P_2}{V_2} + X_s.\frac{Q_2}{V_2}$$

**15) Rendement**



$$\eta = \frac{V_2.I_2.\cos \varphi_2}{V_2.I_2.\cos \varphi_2 + P_{fer} + R_s.I_2^2}$$

Ou encore  $\eta = \frac{V_2.\cos \varphi_2}{V_2.\cos \varphi_2 + \frac{P_{fer}}{I_2} + R_s.I_2}$

Pour trouver le rendement maximum il suffit que le dénominateur soit au minimum.

$$\left(\frac{P_{fer}}{I_2}\right) + R_s.I_2 = 0 \Rightarrow -R_s.I_2 = \frac{P_{fer}}{I_2} \Rightarrow |P_{fer} = R_s.I_2^2| \Rightarrow P_{fer} = P_j$$

Donc quand les pertes fer sont égales aux pertes joules, le rendement sera maximum.

### 16) Transformateur Triphasé

La manière la plus simple de réaliser un transformateur triphasé est d'utiliser trois transformateurs monophasés identiques, dont les enroulements primaires et secondaires peuvent être connectés soit en triangle, soit en étoile.

Quatre combinaisons sont possibles :

- 1<sup>E</sup> et 2<sup>E</sup>
- 1<sup>E</sup> et 2T
- 1T et 2<sup>E</sup>
- 1T et 2T

Il existe aussi des couplages Zig-Zag au secondaire des transformateurs.


La notation de ces couplages peut aussi s'écrire par exemple:


Yy11 (primaire en étoile et secondaire en étoile avec un indice horaire à 11 heures)

Dy11 (primaire en triangle et secondaire en étoile avec un indice horaire à 11 heures)


Yz (primaire en étoile et secondaire en Zig-Zag)

D'autres transformateurs sont réalisés en un seul bloc où le primaire et le secondaire sont disposés de manière concentrique.





Flux forcé mais attention au circuit déséquilibré




Flux libre mais plus encombrant

Ces transformateurs se comportent comme trois transformateurs monophasés, donc l'étude d'un transformateur monophasé peut servir à l'étude du triphasé.

**17) Autre transformateurs**


*Transformateur à prise médiane*



Deux tensions de sorties


Autotransformateur

T13



V2 variable mais attention le primaire et le secondaire ont un point commun


Transformateur à secondaires multiples



Plusieurs tensions de sortie sont disponibles


**18) Transformateur de mesure**

Mesure de tension en HT



Transformateur à vide avec un voltmètre à haute résistance interne

$$m = \frac{V2}{V1} = \frac{N2}{N1} \text{ Pour le comptage EDF}$$

Mesure d'intensité

Transformateur TI ne doit jamais avoir son secondaire ouvert  $m = \frac{N2}{N1} = \frac{I1}{I2}$  le  
secondaire est en CC sur Ra faible